

ACO Lüftungsschacht mit Boden – druckwasserdichte Montage



1 Oberkante Lüftungsschacht bestimmen



4 Distanzscheibe auf Dübel aufstecken



2 4 untere Befestigungspunkte anzeichnen




5 Dübel mit Distanzscheibe in Bohrungen stecken



3 4 untere Befestigungspunkte anzeichnen und Löcher mit Durchmesser 10 mm bohren



6 Seitliche Montageschienen positionieren und obere Befestigungspunkte anzeichnen




7 Obere Bohrungen setzen und Dübel mit Distanzscheibe einstecken



8 Entwässerungsanschluss oder Verschlussdeckel einschrauben

10b Lüftungsschacht inklusive der Montageschienen montieren. Schrauben durch Dichtungsband schrauben



9 Dichtungsband aufkleben und Schutzfolie entfernen. Befestigungspunkte vollständig überkleben



11 Schrauben fest anziehen. Dichtungsband muss von innen umlaufend zu sehen sein. Dichtungsband auf ca. 3 mm komprimieren